焊接实习安全操作规程
第一条 进入训练区域时，必须按规定穿戴劳保用品，不准穿凉鞋、拖鞋、裙子和戴
围巾进入车间，女同学必须戴工作帽，将长发或辫子纳入帽内。电焊操作时要戴好
面罩、手套等防护用品。
第二条 严禁在车间内追逐、打闹、喧哗，不得做与实习无关的事情；实习过程中不
得离开实习岗位。
第三条 不得触摸、揿下、扳动各种设备的开关、阀门；不得摇晃、搬动氧气瓶与乙
炔瓶，严禁油污。
第四条 严禁将焊钳放在焊接工作台上，以免发生短路，烧毁工具；电焊进行过程中，
禁止调节电焊电流，以免损坏或烧毁电焊机。
第五条 禁止用裸眼直接观看弧光，以免伤害眼睛、灼伤皮肤；敲除熔渣时要注意方
向，防止熔渣飞进眼睛；不准用手套清理工件。
第六条 氧气瓶和乙炔气瓶不得放在一起，之间应留出足够安全距离；氧气瓶和乙炔
气瓶应立放，严禁倒置，并采取有效措施防止倾倒；严禁在烈日下曝晒、用明火烘禁止调节⭡뀀
휠ᧈ 采㐨椄㤝醎嚡采㐨滬촖采采ᡳꑥ໬촓ꇋခ氧炗膉癇㩆丝퉠采采